

SVERO

SVERO Lever Hoist -15 0.25 – 9 tonnes



User instructions



SVERO LIFTING AB, Momarken 19, 556 50 Jönköping, Sweden

Tel.: +46 (0)36-31 65 70

www.svero.com, E-mail: info@svero.com

SVERO Lever Hoist -15

Read through these user instructions before using the lever hoist. Improper operation may lead to hazardous situations!

General safety provisions

- Check the function of the lever hoist before use. See “Daily checks” on page 4.
- Do not exceed the maximum load.
- Handle the lever hoist with care. Do not throw the hoist about or let it fall to the ground.
- Do not use the lever hoist for welding work where it is exposed to welding spatter or current.
- The lever hoist block must not be used for lifting persons.
- To achieve full braking effect, the load must be at least 5% of WLL.

Technical data (See Fig. 1 dimensioned sketch)

| Model | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
|--------------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Max. load tonnes | | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Lifting height m | | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Number of falls | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Force on lever daN (kp) | | 12 | 25 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 |
| Load chain | mm | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7,1x21 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
| Dimension A | mm | 100 | 143 | 147 | 173 | 200 | 200 | 200 |
| Dimension B | mm | 70 | 85 | 87 | 99 | 112 | 112 | 112 |
| Dimension C | mm | 86 | 118 | 138 | 145 | 198 | 230 | 338 |
| Dimension D | mm | 168 | 253 | 273 | 378 | 418 | 418 | 418 |
| Dimension Ø | mm | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 87 |
| Dimension E | mm | 20 | 24 | 30 | 33 | 42 | 57 | 50 |
| Dimension H min | mm | 232 | 310 | 340 | 400 | 520 | 640 | 730 |
| Weight kg | | 2,3 | 5,3 | 8,1 | 11,2 | 20,5 | 29,5 | 49,0 |

Function (See Fig. 2)

Loads may be raised or lowered using the lever, depending on the position of the selector in UP or DOWN (U/D). The load will remain where it is even when the lever is released because of the

effective reaction brake. Unloaded chains can be pulled through the block with the selector in neutral position (N) (on this, see below).

Pulling through the unloaded chain (See Fig. 2)

Make sure the chain is unloaded and set the selector to neutral position (N). Pull the chain through by hand to the desired position.

Warning: If the selector is in position UP or DOWN when the chain is pulled, the lever may rotate like a propeller, which could be dangerous.

Warning: If the lever hoist is used on a load which is too light, the brake function will not engage. The load must be at least 5% of maximum load. For example a minimum load of 50 kg is necessary to engage the brake on a 1 tonne hoist. For lightloads choose a smaller lever hoist

If it proves impossible to pull the chain through despite the selector being in neutral, it may be necessary to release the brake first, by turning the brake wheel anti-clockwise. If this does not help, set the selector to position DOWN, load the chain slightly and jerk the lever in clockwise direction. Then try again without load but with the selector in neutral.




Fig. 2 description



Suspension of lever hoist

Make sure the hoist is suspended from an eye, shackle or similar with sufficient bearing capacity. With the chain tightened, both hooks must be in line (Fig. 3a).

NB Neither hoist, hooks nor chain may be subjected to bending stresses (Figs. 3b and c and Fig. 4).




Fig 3 a




Fig 3 b




Fig 3 c

Attachment of loads

Check the equipment well before use. Improper attachment of loads can be highly dangerous (see Figs. 4 a–e).

Only use straps and slings of sufficient load capacity. Make sure the load is not anchored to the floor/ground or is otherwise fixed before making the lift.

Lifting/pulling

With the selector in position UP, operate the lever to tighten the chain. Check for safety before lifting the load to the desired position. If the load is too light to be lifted, hold onto the brake wheel so you hear the snapping sound. You will then be able to lift the load with just one hand. If the lever is released while lifting, the load will be held in its current position by the reaction brake. The lever hoist can also be used for pulling and fixing loads.



Fig 4 a
The sling is applying load to the hook tip




Fig 4 b
Excessive top angle on sling!
 α max 60°



Fig 4 c
Hook latch obstructed




Fig 4 d
Hook tip subject to additional bending stress




Fig 4 e
Load chain must not be used as a sling

Further safety precautions

- Never lengthen the lifting lever with a pipe or similar. Use only hand power on the lever. If the load seems too heavy, use a bigger lever hoist or reduce the load.
- Make sure no-one stands beneath a hanging load.
- Do not raise or lower so far that the load hook or the stop eye hits the block housing.
- Do not set the selector to neutral under load.
- The block must not be subjected to dynamic stresses, for example where a load connected to the block is launched from a height.
- Do not leave a block with a suspended load unattended.

Lowering

With the selector in DOWN position, operate the lever to lower the load. Wait until the chain has been completely freed of load before moving the selector to Neutral (N) to rapidly pull out the chain. (See "Pulling through the unloaded chain" page 2).

Combined lifts

Combined lifts entails special risks. Compound lifting is when two or perhaps more blocks are used at the same time for one single load. The risk of personal injury and material damage may arise through dynamic forces and uneven load distribution that cause individual blocks to become overloaded.

Accordingly, Combined lifts must take place under the supervision of personnel suitably qualified and with experience of such lifting.

The total weight of the target object and its load distribution must be known or calculated.

For a variety of reasons, the centre of gravity can be difficult to determine, and thus so will the distribution of the load each block must bear. In cases where heavy, bulky loads must be handled and it is not possible to estimate all factors correctly, the max working load limit (WLL) of each block must be reduced by at least 25%. The total load of a compound lift may not exceed an individual block's WLL.

Daily checks

After every working day on which the lever hoist has been used, the following should be checked:

- Is the lever hoist deformed or otherwise damaged? Are any parts missing?
- Is any deformation or other damage visible on the suspension device (eye, shackle, bolt or similar)?
- Are the hooks intact or have any hooks opened? Are the hook latches correct and functional?
- The selector must work without problems.
- Wipe down the lever hoist and oil the chain as required.
- The chain must be undamaged, i.e. no signs of wear and no deformed or otherwise damaged links.
- The chain must not be kinked or twisted. With 2-fall lever hoists (6 t), there is a risk of the chain twisting if the bottom hook assembly ends up looped through the chain sling – usually during refitting or moving the hoist between work stations. See Fig 6.
- The chain stop must free of deformation or other damage.
- The brake function must be intact.

In the event of faults or failures, the hoist must be repaired and carefully checked by a specialist before reuse.

Continuous maintenance - lubrication

Oil the hook latches and bearings. Grease the pawl and ratchet and also the gear. Lubrication must be sparingly and carefully applied so no grease gets on the brake disk. Oil the chain for longer life.

Periodic checks

Periodic checks are normally carried out yearly to detect and remedy any faults. If required (e.g. high frequency of use), more frequent checks may be carried out. See "Checklist for periodic checks". Measure hooks and chain to detect any changes in shape.

Hook checks (See Fig. 5 and Table 2)

Opening dimension A on the hooks is important. A hook with too large a maximum dimension has been exposed to overloading or overheating. It therefore does not have the necessary load capacity. The hooks may also have been exposed to long-term wear (dimension B).




Fig. 5




Fig. 6

Table 2 Hook dimensions

| Max. load | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
|---------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|
| Model | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Dimension I nominal | mm | 22 | 28 | 32 | 36 | 44 | 50 | 65 |
| Dimension I max | mm | 24,4 | 31,1 | 35,5 | 40 | 48,8 | 55,5 | 72,2 |
| Dimension K nominal | mm | 16,6 | 18,5 | 28,8 | 30 | 39 | 44,5 | 62,2 |
| Dimension K min | mm | 14,9 | 16,7 | 21,2 | 25,9 | 35,1 | 40,0 | 56 |

Defective hooks must be replaced before using the lever hoist again.

Hooks must be discarded and replaced if:

- the maximum I value is exceeded (according to Table 2)
- the minimum K value falls short (according to Table 2)
- the hook is cracked, deformed or otherwise damaged.

Check measurement of chain (See Fig. 7 and table 3)

Inspect the chain over its whole length to detect any deformed or otherwise damaged links. Make a check measurement of suspect links. Measure the worn areas also, every 300 mm (normally), take check measurements of the internal length of 5 links (pitch dimension 5xP according to Table 3).




Fig 7 Checking chain dimensions

Table 3 Chain dimensions

| Max. load | t | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
|-------------------------------|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Model | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Link diameter nominal | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Link diameter min | mm | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Pitch dimension (5xP) nominal | mm | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Pitch dimension (5xP) max | mm | 61,8 | 77,2 | 92,7 | 108,1 | 144,2 | 144,2 | 144,2 |

The chain must be discarded and replaced if:

- cracks are detected on any link
- any link is deformed or otherwise damaged
- The minimum value of any link's diameter falls short
- the maximum value of the pitch dimension is exceeded at any point
- the chain is damaged by overheating or has been affected by weld splatter

Chains must **not** be repaired – they must be replaced by new original chain. If it is desired to lengthen the chain, it must be replaced by a new and longer chain.

Repairs

The lever hoist must not be modified. Repairs must be carried out by specialists. Damaged parts must only be replaced with original SVERO spare parts. Order them through your dealer.

Declaration of conformity

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jönköping, Sweden

hereby declares that SVERO Lever Hoist -15 as described above has been manufactured in conformity with the EC Machinery Directive 2006/42/EC as amended.



Anders Hallåker, Managing Director

Checklist for periodic checks (normally yearly – more frequently if necessary)

| <i>Daily</i> | <i>Yearly</i> | <i>Inspection Items</i> | <i>Inspection method</i> | <i>Note</i> |
|-----------------|---------------|---|---|--|
| Labels | | | | |
| X | X | Rating plate | Visual | If the plate is hard to read - replace it |
| Function | | | | |
| X | X | Raising and lowering function | Test without load | A low snapping noise should be audible |
| - | X | Raising and lowering function | Try with 125% of rated load over a distance of min. 300 mm. | The lever runs easily. Load chain sprocket and chain work well together Brake works. The chain does not twist or tangle Hand pulling on the lever feels even |
| X | X | Selector | Operation | Easy to reset |
| X | X | Neutral | Operation | Function |
| Hooks | | | | |
| X | | Hook opening | Visual | Looks normal |
| - | X | | Measurement | See Fig. 5 and Table 2 |
| X | | Deformation | Visual | No visible deformation |
| X | X | Hook bearing | Visual | No abnormal play |
| X | | Wear, cracks, deformation and corrosion | Visual | No visible damage |
| - | X | | Measurement | See Fig. 5 and Table 2 |
| X | X | Hook latches | Visual | Works, spring entire |
| Chain | | | | |
| X | | Pitch | Visual | Looks normal. |
| - | X | | Measurement | Measure in case of doubt See Fig. 7 and Table 3 |
| X | | Wear | Visual | Looks problem-free. Measure in case of doubt |
| - | X | | Measurement | See Fig. 7 and Table 3 |
| X | X | Deformation | Visual | No deformation. Measure in case of doubt. |
| X | X | Cracks etc. | Visual | No cracks |
| X | X | Rust | Visual | No rust |
| Housing | | | | |
| X | X | Housing | Visual | No deformation and no rust |
| - | X | Operating lever | Visual | No deformation |
| - | X | Load chain sprocket | Visual after dismantling | No serious wear or cracks. No fractures or deformation |
| - | X | Bearings | Visual, testing | No damage, smooth running |
| - | X | Gears | Visual after dismantling | No serious wear or fractures |
| X | X | Chain stop | Visual | Must be free of deformation |
| Screws | | | | |
| X | X | Screws, nuts, rivets, cotters etc. | Visual | Must not be missing. Tighten loose items. Replace as necessary |
| Brake | | | | |
| - | X | Brake disk | Visual | Replace if worn |
| - | X | Brake screw | Visual | No serious wear |
| - | X | Pawl and ratchet. | Visual | Replace worn parts.. Carefully lubricate with grease. |

SVERO

SVERO Spaklyftblock -15

0,25 – 9 ton



Bruksanvisning



SVERO LIFTING AB, Momarken 19, 556 50 Jönköping

Telefon: 036-31 65 70

www.svero.com, E-post: info@svero.com

SVERO Spaklyftblock -15

Läs igenom denna bruksanvisning innan spaklyftblocket tas i bruk. Felaktig användning kan innebära fara!

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Kontrollera spaklyftblockets funktion före användning. Se: "Daglig kontroll" sidan 4.
- Belasta inte med mer än maxlasten.
- Hantera spaklyftblocket varsamt. Kasta inte och släpa inte blocket.
- Använd inte spaklyftblocket vid svetsningsarbeten så att det kan bli utsatt för svetsstänk eller svetsström.
- Spaklyftblocket får ej användas för personlyft.
- För att nå full bromseffekt måste lasten vara minst 5 % av WLL.

Tekniska data, tabell 1 (Se fig 1 Måttskiss)

| Modell | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
|-------------------------------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Maxlast | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Standard lyfthöjd m | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Antal lyftparter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kraft på spaken daN | 12 | 25 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 |
| Lastkätting mm | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7,1x21 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
| Mått A mm | 100 | 150 | 156 | 186 | 208 | 208 | 208 |
| Mått B mm | 70 | 90 | 95 | 112 | 120 | 120 | 120 |
| Mått C mm | 86 | 118 | 138 | 145 | 198 | 230 | 338 |
| Mått D mm | 158 | 253 | 278 | 378 | 388 | 388 | 388 |
| Mått Ø mm | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 87 |
| Mått E mm | 20 | 22 | 26 | 29 | 37 | 43 | 50 |
| Mått H min mm | 280 | 280 | 330 | 385 | 435 | 615 | 690 |
| Vikt med standard lyfthöjd kg | 2,3 | 5,3 | 8,1 | 11,2 | 20,5 | 29,5 | 49,0 |

Funktion (se fig 1)

Med spaken kan en last lyftas eller sänkas beroende på omställarens läge för UPP respektive NED (U / D). Lasten hänger kvar även om man släpper spaken tack vare en effektiv lasttrycksbroms. Obelastad kätting kan dras igenom blocket med omställaren i friläge (N) (se vidare nedan).

Genomdragning av obelastad kätting (se fig 1)

Se till att kättingen är obelastad och ställ omställaren i friläge (N). Dra igenom kättingen för hand till önskat läge.

Varning! Om omställaren är i läge UPP eller NED och man drar i kättingen kan spaken rotera som en propeller vilket innebär fara.

Varning! Om man använder spaklyftblocket för en för lätt last träder inte bromsfunktionen in. Minst 5 % av maxlasten behövs. Exempelvis behövs minst 50 kg last för att 1-tons-blockets broms skall träda in. Vid lätta laster välj ett mindre spaklyftblock! Fig 1

Om det inte går att dra igenom kättingen trots att omställaren är i friläget kan man först behöva lossa bromsen genom att vrida bromsratten moturs. Om det inte hjälper ställ omställaren i läge NED, belasta kättingen något och ge spaken en knyck moturs. Gör sedan ett nytt försök utan last med omställaren i friläge.




Fig 1 Måttuppgifter



Fig 2 Benämning

Upphängning av spaklyftblocket

Se till att blocket hängs upp i ögla, schackel eller dylikt som har tillräcklig bärlighet. När kättingen stramats upp skall de båda krokarna ligga i linje med varandra (fig 3 a).

OBS! Varken block, krokar eller kätting får utsättas för böjpåkänning (fig 3 b och c samt 4).




Fig 3 a




Fig 3 b




Fig 3 c

Lastkoppling

Kontrollera utrustningen i god tid före användning. Felaktig lastkoppling kan vara mycket farlig (se fig 4 a-e).

Använd endast stroppar och sling med tillräcklig bärighet. Se till att lasten inte är förankrad i golvet / marken eller fast på annat sätt när lyftet skall ske.

Lyft/drag

Med omställaren i läge UPP baxas med spaken så att kättingen stramas upp. Kontrollera säkerheten innan lasten lyfts till önskat läge. Om lasten är för lätt för att baxas, håll emot bromsratten så att man hör snäppandet. Därefter kan man baxa med bara ena handen. Om man vid lyft last släpper spaken hålls lasten kvar i sitt läge av lasttrycksbromsen. Spaklyftblocket kan även användas för drag och fastspänning av gods.



Fig 4 a
Slinget belastar
krokspetsen!




Fig 4 b
För stor toppvinkel
på slinget!
 α max 60°



Fig 4c
Krokspärren
blockerad!




Fig 4 d
Krokspetsen
dessutom utsatt
för böjpåkänning!




Fig 4 e
Lastkättingen
får ej
användas
som sling!

Ytterligare säkerhetsåtgärder

- Förläng aldrig baxningsspaken med rör eller dylikt. Endast handkraft får användas på spaken! Om det känns för tungt välj ett större spaklyftblock eller reducera lasten.
- Se till att ingen befinner sig under hängande last!
- Lyft och sänk inte för långt så att lastkroken respektive stoppöglan går emot blockets hus.
- Ställ inte omställaren i friläge under belastning
- Blocket får inte utsättas för dynamisk påkänning exempelvis genom att en till blocket kopplad last knuffas ut från en höjd.
- Lämna inte blocket med hängande last obevakat.

Sänk

Med omställaren i läge NED baxas med spaken och lasten sänks. Inte förrän kättingen blivit helt avlastad får omställaren föras till friläget (N) för snabb genomdragning av kättingen. (Se "Genomdragning av obelastad kätting" sidan 2).

Samlyft

Samlyft innebär särskilda risker. Det är när två eller eventuellt flera spaklyftblock används samtidigt för en och samma last. Fara för personer och risk för materialskadorna kan uppkomma genom dynamiska påkänningar och ojämn lastfördelning så att enstaka block blir överbelastade. Samlyft måste därför ske under ledning av kompetent person med erfarenhet av samlyft.

Daglig kontroll

Efter varje arbetsdag som spaklyftblocket använts kontrolleras följande:

- Har spaklyftblocket blivit deformerat eller fått andra skador? Saknas någon eller några delar?
- Syns det någon deformation eller annan skada på upphängningsanordningen (öglor, schackel, bult eller dylikt)?
- Är krokarna intakta eller har någon krok öppnats? Är krokspärrarna felfria och funktionsdugliga?
- Omställaren skall fungera felfritt.
- Spaklyftblocket torkas av och kättingen anoljas vid behov.
- Kättingen skall vara oskadad d v s ej sliten eller ha deformerade eller på annat sätt skadade länkar.
- Kättingen får inte ha kinkar och ej heller vara vriden. För 2-partigt spaklyftblock (6 ton) finns risken att kättingen blir vriden genom att underblocket råkar bli vänt igenom kättingslingan – oftast vid ommontering eller flyttning av lyftblocket mellan olika arbetsställen. Se fig 6.
- Kättingstoppet skall vara utan deformation och andra skador.
- Bromsfunktionen skall vara intakt.

I händelse av fel eller brister skall blocket repareras och noggrant kontrolleras av fackman innan det tas i bruk igen.

Fortlöpande underhåll – smörjning

Anolj krokspärrar och -lagringar. Spärrhake och -hjul samt växel smörjs med fett. Smörjning skall ske sparsamt och försiktigt så att det inte kommer smörjmedel på bromsskivan. Kättingen anoljas för längre livslängd.

Regelbunden kontroll

Regelbunden kontroll utförs normalt årligen för att eventuella brister skall upptäckas och åtgärdas. Vid behov (t ex hög användningsfrekvens) utförs tätare kontroll. Se "Checklista för regelbunden kontroll". Krokar och kätting mäts för att upptäcka eventuella formförändringar.

Krokkontroll (se fig 6 och tabell 2)

Krokarnas öppningsmått I är viktigt. Det är invändiga krokmåttet exklusive krokspärren. En krok med för stort maxmått har varit utsatt för överbelastning eller upphettning. Den har därför inte tillräcklig bärlighet. Krokarna kan även ha blivit utsatta för långvarigt slitage (mått K).




Fig 5




Fig 6

Tabell 2 Krokmått

| Maxlast | ton | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
|------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| För modell | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Mått I nominellt | mm | 22 | 28 | 32 | 36 | 44 | 50 | 65 |
| Mått I max | mm | 24,4 | 31,1 | 35,5 | 40 | 48,8 | 55,5 | 72,2 |
| Mått K nominellt | mm | 16,6 | 18,5 | 28,8 | 30 | 39 | 44,5 | 62,2 |
| Mått K min | mm | 14,9 | 16,7 | 21,2 | 25,9 | 35,1 | 40,0 | 56 |

Defekt krok skall bytas innan spaklyftblocket används igen! En krok skall skrotas och bytas mot ny om

- I-måttets maxvärde överskrids (enligt tabell 2)
- K-måttets minvärde underskrids (enligt tabell 2)
- kroken har någon spricka, blivit deformerad eller på annat sätt skadad

Kontrollmätning av kättingen (se fig 7 och tabell 2)

Granska kättingen utefter hela längden för att upptäcka eventuella deformerade eller på annat sätt skadade länkar. Misstänkta länkar kontrollmäts. Mät på slitställena. Kontrollmät även varje 300 mm (i normalfall) den invändiga längden av 5 länkar (delningsmåtten 5xP enligt tabell 2).




Fig 7 Kontrollmätning av kättingen

Tabell 3 Kättingmått

| Maxlast | ton | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
|------------------------|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| För modell | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Länkdiameter nominellt | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Länkdiameter min | mm | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Delningsmått (5xP) nom | mm | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Delningsmått (5xP) max | mm | 61,8 | 77,2 | 92,7 | 108,1 | 144,2 | 144,2 | 144,2 |

Kättingen skall skrotas och bytas ut mot ny om:

- någon spricka upptäcks på någon länk
- någon länk blivit deformerad eller på annat sätt skadad
- minvärdet hos någon länks diameter underskrids
- maxvärdet för delningsmåtten någonstans överskrids
- kättingen blivit skadad genom upphetning eller har fått svetsstänk

Kätting får ej repareras – den måste bytas ut mot ny originalkätting. Om kättingen önskas längre måste den bytas ut mot en ny som är längre.

Reparationer

Spaklyftblocket får inte byggas om. Reparationer skall utföras av fackman. Byt ut skadade delar endast mot SVERO original reservdelar. Beställ genom återförsäljaren.

Försäkran om överensstämmelse

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jönköping

försäkrar härmed att SVERO Spaklyftblock -15 enligt ovan är tillverkad i överensstämmelse med EG:s maskindirektiv 2006/42/EG med senare tillägg.



Anders Hallåker, VD

Checklista för regelbunden kontroll (normalt årligen – tätare vid behov)

| Dagligen | Årligen | Kontrollpunkter | Kontrollmetod | Observera |
|-----------------|---------|--|--|--|
| Märkning | | | | |
| X | X | Typskylt | Okulärt | Om skylten är svårläst – byt |
| Funktion | | | | |
| X | X | Lyft- och sänkfunktion | Prova utan last | Mjukt snäppande ljud skall höras |
| - | X | Lyft- och sänkfunktion | Prova med 125 % av märklasten utefter en sträcka av min 300 mm | Spaken fungerar lätt. Kothjul och kätting fungerar bra ihop. Bromsen fungerar. Kättingen vrider eller trasslar sig ej. Handkraften på spaken är jämn |
| X | X | Omställaren | Manövrering | Går lätt att ställa om |
| X | X | Frigången | Manövrering | Funktionen |
| Krokar | | | | |
| X | | Kroköppning | Okulärt | Ser normal ut |
| - | X | | Mät | Se fig 5 och tabell 2 |
| X | | Deformation | Okulärt | Ingen synlig deformation |
| X | X | Kroklagring | Okulärt | Inget onormalt glapp |
| X | | Slitage, sprickor, deformation och korrosion | Okulärt | Inga synliga skador |
| - | X | | Mät | Se fig 5 och tabell 2 |
| X | X | Krokspärrar | Okulärt | Fungerar, fjädern hel |
| Kätting | | | | |
| X | | Delningen | Okulärt | Ser normal ut. |
| - | X | | Mät | Mät vid tveksamhet. Se fig 7 och tabell 3 |
| X | | Slitage | Okulärt | Ser felfri ut. Mät vid tveksamhet |
| - | X | | Mät | Se fig 7 och tabell 3 |
| X | X | Deformation | Okulärt | Ingen deformation. Mät vid tveksamhet |
| X | X | Sprickor m m | Okulärt | Inga sprickor |
| X | X | Rost | Okulärt | Ingen rost |
| Hus | | | | |
| X | X | Huset | Okulärt | Ingen deformation och ingen rost |
| - | X | Baxningsspaken | Okulärt | Ingen deformation |
| - | X | Kothjul | Okulärt efter demontering | Inget allvarligt slitage, eller sprickor. Inga brott eller deformationer |
| - | X | Lagringar | Okulärt, prova | Utan skador, fungerar lätt |
| - | X | Växel | Okulärt efter demontering | Inget allvarligt slitage eller brott |
| X | X | Kättingstopp | Okulärt | Skall finnas, fri från deformation |
| Skruvar | | | | |
| X | X | Skruvar, muttrar, nitar, sprintar etc | Okulärt | Får inte saknas. Lösa dras åt. Byt vid behov |
| Broms | | | | |
| - | X | Bromsskiva | Okulärt | Sliten bromsskiva byts |
| - | X | Bromsskruv | Okulärt | Fri från allvarligt slitage |
| - | X | Spärrhake och -hjul | Okulärt | Byt slitna delar Smörj försiktigt med fett |

SVERO

**SVERO jekketalje – 15
0,25–9 tonn**



Bruksanvisning



SVERO LIFTING AB, Momarken 19, 556 50 Jönköping

Telefon: 036-31 65 70

www.svero.com, E-post: info@svero.com

SVERO jekketalje – 15

Les gjennom denne bruksanvisningen før du begynner å bruke jekketaljen. Feil bruk kan være farlig!

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Kontroller at jekketaljen fungerer som den skal før bruk. Se "Daglig kontroll" på side 4.
- Belast aldri med mer enn makslasten.
- Hånder jekketaljen varsomt. Ikke kast eller slep taljen.
- Ikke bruk jekketaljen under sveisearbeid slik at den blir utsatt for sveisesprut eller sveisestrøm.
- Jekketaljen må ikke brukes til personløft.
- For å oppnå full bremseeffekt må lasten være minst 5 % av WLL.

Tekniske data

| Modell | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
|--------------------------|----|------|------|------|--------|-------|-------|-------|
| Maxlast | | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Løftehøyde m | | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Antall parter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Kraft på spaken daN (kp) | | 12 | 25 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 |
| Load chain | mm | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7,1x21 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
| Mål A | mm | 100 | 150 | 156 | 186 | 208 | 208 | 208 |
| Mål B | mm | 70 | 90 | 95 | 112 | 120 | 120 | 120 |
| Mål C | mm | 86 | 118 | 138 | 145 | 198 | 230 | 338 |
| Mål D | mm | 158 | 253 | 278 | 378 | 388 | 388 | 388 |
| Mål Ø | mm | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 87 |
| Mål E | mm | 20 | 22 | 26 | 29 | 37 | 43 | 50 |
| Mål H min | mm | 280 | 280 | 330 | 385 | 435 | 615 | 690 |
| Vekt kg | | 2,3 | 5,3 | 8,1 | 11,2 | 20,5 | 29,5 | 49,0 |

Funksjon (se fig. 1) Spaken brukes til å løfte eller senke en last, avhengig av om omstilleren står i posisjon OPP eller NED (U/D). Lasten henger på plass selv om du slipper spaken, takket være en effektiv lasttrykksbrems. Ubelastet kjetting kan dras gjennom taljen når omstilleren står i fri (N) (se også nedenfor).

Dra gjennom ubelastet kjetting (se fig. 1)

Sørg for at kjettingen er ubelastet, og sett omstilleren i fri (N). Dra gjennom kjettingen for hånd til ønsket stilling.

Advarsel! Hvis omstilleren er i stilling OPP eller NED og du drar i kjettingen, kan spaken rotere som en propell og det kan oppstå fare.

Advarsel! Hvis jekketaljen brukes til en for lett last, aktiveres ikke bremsefunksjonen. Minst 5 % av makslasten kreves. For eksempel kreves det minst 50 kg last for at bremsen på 1-tonnstaljen skal aktiveres. Ved lette laster velges en mindre jekketalje!

Hvis det ikke går an å dra gjennom kjettingen til tross for at omstilleren står i fri, kan det hende at bremsen først må løsnes ved at bremserattet vrir moturs. Hvis dette ikke hjelper, settes omstilleren i stilling NED, kjettingen belastes noe og spaken gis en dytt moturs. Gjør deretter et nytt forsøk uten last med omstilleren i fri.




Fig. 1 Målskisse



Fig. 2 Navn

Opphenging av jekketaljen

Sørg for at taljen henges opp i forankringsring, sjakkel eller lignende med tilstrekkelig bæreevne. Når kjettingen er strammet opp, skal begge krokene stå på linje med hverandre (fig. 3 a).

OBS! Talje, kroker og kjetting må ikke utsettes for bøyingspåkjenning (fig. 3 b og c samt 4).




Fig. 3 a




Fig. 3 b




Fig. 3 c

Lasttilkobling

Kontroller utstyret i god tid før bruk. Feilaktig lasttilkobling kan være svært farlig (se fig. 4 a–e). Bruk kun stropper og slynger med tilstrekkelig bæreevne. Kontroller at lasten ikke er forankret i gulvet/bakken eller festet på annen måte når løftet skal skje.

Løfting/trekking

Sett omstilleren i stilling OPP og pump med spaken til kjettingen er stram. Kontroller sikkerheten før lasten løftes til ønsket posisjon. Hvis lasten er for lett til å buksere, holder du imot bremserratet slik at klikkingen høres. Deretter kan du buksere med kun én hånd. Hvis du slipper spaken under løft, holdes lasten på plass av lasttrykksbremsen. Jekketaljen kan også brukes til trekk og fastspenning av gods.



Fig. 4 a
Slyngen belaster
krokspissen!




Fig. 4 b
For stor toppvinkel
på slyngen!
 α maks. 60°



Fig. 4c
Kroksperran
blokkert!




Fig. 4 d
Krokspissen i
tillegg utsatt for
bøyningspåkjenni
ng!




Fig. 4 e
Lastekjettingen
må ikke
brukes som
slynge!

Ytterligere sikkerhetstiltak

- Forleng aldri pumpe-spaken med rør eller lignende. Det skal bare brukes håndkraft på spaken! Hvis det blir for tungt, må du bruke en større kjettingtalje eller redusere lasten.
- Kontroller at det ikke befinner seg noen under hengende last!
- Ikke løft og senk for langt slik at lastekroken eller stoppøyet går mot taljehuset.
- Ikke sett omstilleren i fri under belastning
- Taljen må ikke utsettes for dynamisk påkjenning, for eksempel ved at en last som er festet til taljen, dyttes ut fra en høyde.
- Ikke gå fra taljen ubevoktet med hengende last.

Senking

Sett omstilleren i stilling NED og pump med spaken. Lasten senkes. Omstilleren må ikke settes i fri (N) for rask gjennomdraging av kjettingen før kjettingen er helt ubelastet. (Se "Dra gjennom ubelastet kjetting" på side 2).

Samløft

Samløft medfører spesielle farer. Samløft er når to eller eventuelt flere løfteblokker brukes samtidig for én og samme last. Dynamiske påkjenninger og ujevn lastfordeling kan føre til overbelastning av lasteblokker, som igjen kan resultere i person- og materialskader.

Samløft må derfor skje under veiledning av kompetent personell som har erfaring med samløft. Den totale vekten på gjenstanden som skal løftes og dens lastfordeling, må være kjent eller beregnet.

Av ulike årsaker kan det være vanskelig å fastsette tyngdepunktet og dermed også fordelingen av lasten som hver løfteblokk skal bære. Når det skal håndteres tunge og klumpete laster og når man ikke kan bedømme alle faktorer riktig, skal maks.lasten "WLL" på hver løfteblokk reduseres med minst 25 %. Den totale lasten ved samløft må ikke overstige WLL-verdien til den enkelte løfteblokken.

Daglig kontroll

Etter hver arbeidsdag der jekketaljen er brukt, må følgende kontrolleres:

- Har jekketaljen blitt deformert eller fått andre skader? Mangler det noen deler?
- Har opphengsutstyret (forankringsring, sjakkell, bolt eller lignende) blitt deformert eller skadet?
- Er krokene intakte eller har de åpnet seg? Er kroksperrene feilfrie og funksjonsdyktige?
- Omstilleren skal fungere feilfritt.
- Jekketaljen tørkes av og kjettingen oljes ved behov.
- Kjettingen skal være uskadet, dvs. uten slitasje og uten deformerte eller på andre måter skadede ledd.
- Kjettingen må ikke ha knekk eller være vridd. For toparts jekketalje (6 tonn) er det fare for at kjettingen blir vridd ved at underblokken vris gjennom kjettingslyngen. Dette skjer vanligvis ved ommontering eller flytting av kjettingtaljen mellom ulike arbeidssteder. Se fig. 5.
- Kjettingstoppet skal være uten deformasjon og andre skader.
- Bremsefunksjonen må være intakt.

Hvis det har oppstått feil eller skader, må taljen kontrolleres nøye av en fagperson før den tas i bruk igjen.

Fortløpende vedlikehold – smøring

Olje krossperrer og -lagre. Sperrehake og -hjul samt gir smøres med fett. Smøring skal skje sparsomt og forsiktig, slik at det ikke kommer smøremiddel på bremseskiven. Kjettingen oljes for lengre varighet.

Regelmessig kontroll

Regelmessig kontroll skal normalt foretas hvert år slik at eventuelle skader blir oppdaget og kan repareres. Ved behov (f.eks. høy bruksfrekvens) utføres hyppigere kontroller. Se "Sjekkliste for regelmessig kontroll". Kroker og kjetting måles slik at eventuelle formforandringer blir oppdaget.

Kontroll av kroker (se fig. 5 og tabell 2)

Krokens åpningsmål A er viktig. En krok med for stort maks mål har blitt utsatt for overbelastning eller overoppheting. Den har derfor ikke tilstrekkelig bæreevne. Krokene kan også ha blitt utsatt for langvarig slitasje (mål B).




Fig. 5




Fig. 6

Tabell 2: Krokmål

| Makslast | tonn | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| For modell | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Mål I, nominelt | mm | 22 | 28 | 32 | 36 | 44 | 50 | 65 |
| Mål I, maks. | mm | 24,4 | 31,1 | 35,5 | 40 | 48,8 | 55,5 | 72,2 |
| Mål K, nominelt | mm | 16,6 | 18,5 | 28,8 | 30 | 39 | 44,5 | 62,2 |
| Mål K, min. | mm | 14,9 | 16,7 | 21,2 | 25,9 | 35,1 | 40,0 | 56 |

Kroker må kastes og skiftes ut i følgende tilfeller:

- I-målets maksverdi er overskredet (i henhold til tabell 1)
- K-målets minimumsverdi er ikke nådd (i henhold til tabell 1)
- Kroken har fått en sprekke, er deformert eller har fått andre skader

Kontrollmåling av kjettingen (se fig. 7) Kontrollerer hele kjettingen for å oppdage eventuelle deformerte eller på andre måter skadde ledd. Mistenkelige ledd kontrollmåles. Mål på slitestedene. Kontrollmål også hver 300 mm (i normaltillfeller) den innvendige lengden av 5 ledd (lengdemålet 5xP i henhold til tabell 3).




Fig. 7: Kontrollmåling av kjetting

Tabell 3: Kjettingmål

| Makslast | tonn | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| For modell | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Leddiameter, nominelt | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Leddiameter, min. | mm | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Mål for innvendig lengde (5xP), nom. | mm | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Mål for innvendig lengde (5xP), maks. | mm | 61,8 | 77,2 | 92,7 | 108,1 | 144,2 | 144,2 | 144,2 |

Kjettingen må kastes og skiftes ut i følgende tilfeller:

- Det er oppdaget sprekker på leddene
- Noen av leddene er deformerte eller har fått andre skader
- Minimumsverdien for diameteren til noen av leddene er ikke nådd
- Maksimalverdien for målet for innvendig lengde er enkelte steder overskredet
- Kjettingen har blitt skadet gjennom oppvarming eller har fått sveisesprut

Kjetting skal **ikke** repareres – den må byttes ut med ny originalkjetting. Hvis det er behov for lengre kjetting, må den byttes ut med en ny, lengre kjetting.

Reparasjoner

Jekketaljen må ikke bygges om. Reparasjoner skal utføres av fagperson. Skift ut skadede deler med originaldeler fra SVERO. Bestill gjennom forhandleren.

Overensstemmelsesgaranti

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jönköping

garanterer herved at SVERO jekketalje – 15 er produsert i overensstemmelse med EUs maskindirektiv 2006/42/EC med senere tillegg.



Anders Hallåker, administrerende direktør

Sjekkliste for regelmessig kontroll (vanligvis årlig – oftere ved behov)

| Daglig | Årlig | Kontrollpunkter | Kontrollmetode | Observer |
|-----------------|-------|--|---|--|
| Merking | | | | |
| X | X | Typeskilt | Visuell | Hvis skiltet er vanskelig å lese, skal det skiftes ut |
| Funksjon | | | | |
| X | X | Løfte- og senkefunksjon | Prøv uten last | Det skal høres en myk, klukkende lyd |
| - | X | Løfte- og senkefunksjon | Prøv med 125 % av merkelasten i en lengde på minst 300 mm | Spaken fungerer lett. Drivhjul og kjetting fungerer bra sammen. Bremsen fungerer. Kjettingen vrir eller floker seg ikke. Håndkraften på spaken er jevn |
| X | X | Omstilleren | Styring | Er lett å stille om |
| X | X | Frigang | Styring | Funksjonen |
| Kroker | | | | |
| X | | Krokåpning | VisuellMåling | Ser normal ut |
| - | X | | | Se fig. 5 og tabell 2 |
| X | | Deformasjon | Visuell | Ingen synlig deformasjon |
| X | X | Kroklagre | Visuell | Ingen unormal glipp |
| X | | Slitasje, sprekker, deformasjon og korrosjon | Visuell | Ingen synlige skader |
| - | X | | Måling | Se fig. 5 og tabell 2 |
| X | X | Kroksperrer | Visuell | Fungerer, fjæren er hel |
| Kjetting | | | | |
| X | | Innvendig lengde | Visuell | Ser normal ut. |
| - | X | | Måling | Mål i tvilstilfeller. Se fig. 7 og tabell 3 |
| X | | Slitasje | Visuell | Ser feilfri ut. Mål i tvilstilfeller |
| - | X | | Måling | Se fig. 7 og tabell 3 |
| X | X | Deformasjon | Visuell | Ingen deformasjon. Mål i tvilstilfeller |
| X | X | Sprekker m.m. | Visuell | Ingen sprekker |
| X | X | Rust | Visuell | Ingen rust. |
| Hus | | | | |
| X | X | Huset | Visuell | Ingen deformasjon og ingen rust |
| - | X | Pumpespaken | Visuell | Ingen deformasjon |
| - | X | Drivhjul | Visuell etter demontering. | Ingen alvorlig slitasje eller sprekker. Ingen brudd eller deformasjon |
| - | X | Lagre | Visuell, test | Uten skader, fungerer lett |
| - | X | Gir | Visuell etter demontering. | Ingen alvorlig slitasje eller brudd |
| X | X | Kjettingstopp | Visuell | Skal være tilstede og ikke ha deformasjon |
| Skruer | | | | |
| X | X | Skruer, mutre, nagler, splinter osv. | Visuell | Skal ikke mangle. Løse strammes. Bytt ved behov |
| Brems | | | | |
| - | X | Bremseskive | Visuell | Slitt bremseskive skiftes |
| - | X | Bremseskruer | Visuell | Uten alvorlig slitasje |
| - | X | Sperrehake og -hjul | Visuell | Skift slitte deler Smør forsiktig med fett |

SVERO

SVERO-vipupylpyrä -15

0,25 – 9 tonnia



Käyttöohje



SVERO LIFTING AB, Momarken 19, 556 50 Jönköping

Puhelin: 036-31 65 70

www.svero.com, sähköposti: info@svero.com

SVERO-vipupylpyrä -15

Lue tämä käyttöohje ennen kuin otat vipupylpyrän käyttöön. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaroja!

Yleiset turvaohjeet

- Tarkista ennen käyttöä pylpyrä ja kokeile, että se toimii. Ks: "Päivittäistarkastus", sivu 4.
- Älä kuormita maksimikuormitusta enempää!
- Käsittele pylpyrää varovasti. Älä heittele sitä äläkä raahaa sitä pitkin maata.
- Älä käytä pylpyrää hitsaustöissä, jotta se ei altistuisi hitsausroiskeille eikä hitsausvirralle.
- Pylpyrää ei saa käyttää ihmisten nostamiseen.
- Jotta jarrutusteho toimisi täydellä teholla, kuormituksen on oltava vähintään 5 % suurimmasta sallitusta kuormituksesta WLL.

Tekniset tiedot, Taulukko 1

| Malli | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
|---------------------------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Maksimikuorma | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
| Nosto-korkeus m | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Osien määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Vipuvoima daN (kp) | 12 | 25 | 29 | 32 | 36 | 37 | 37 |
| Load chain mm | 4x12 | 5x15 | 6x18 | 7,1x21 | 10x28 | 10x28 | 10x28 |
| Mitat A mm | 100 | 150 | 156 | 186 | 208 | 208 | 208 |
| Mitat B mm | 70 | 90 | 95 | 112 | 120 | 120 | 120 |
| Mitat C mm | 86 | 118 | 138 | 145 | 198 | 230 | 338 |
| Mitat D mm | 158 | 253 | 278 | 378 | 388 | 388 | 388 |
| Mitat Ø mm | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 87 |
| Mitat E mm | 20 | 22 | 26 | 29 | 37 | 43 | 50 |
| Mitat H min mm | 280 | 280 | 330 | 385 | 435 | 615 | 690 |
| Paino kg | 2,3 | 5,3 | 8,1 | 11,2 | 20,5 | 29,5 | 49,0 |

Toiminta (ks. kuva 1)

Vivulla kuormaa voidaan nostaa tai laskea valintakytkimen asennon mukaan, YLÖS tai ALAS (U/D). Tehokkaan kuormapainejarrun ansiosta riippuva kuorma pysyy paikallaan vaikka vipu

vapautettaisiinkin. Kuormittamaton ketju voidaan vetää pylpyrän läpi kun valintakytkin on vapautusasennossa (N) (ks. seuraavaa).


Kuormittamattoman ketjun läpivettäminen (ks. kuvaa 1)

Varmista että ketju on kuormittamaton ja aseta valintakytkin vapautusasentoon (N). Vedä ketju kädellä haluttuun asemaan.

Varoitus! Jos valintakytkin on YLÖS- tai ALAS-asennossa kun ketjua vedetään, vipu voi kieppua kuin potkuri ja aiheuttaa vaaran.

Varoitus! Jos käytät vipupylpyrää liian kevyellä kuormalla, jarrustointo ei käynnisty. Tarvitaan vähintään 5 % enimmäiskuormasta. Esimerkiksi 1 tonnin pylpyrän jarru ei käynnisty, ellei kuorma paina vähintään 50 kg. Jos kuorma on kevyt, valitse pienempi vipupylpyrä!

Jos ketjua ei voi vetää pylpyrän läpi vaikka valintakytkin on vapautusasennossa, voi olla välttämätöntä aluksi irrottaa jarru kääntämällä jarrurattia vastapäivään. Jos tämä ei auta, aseta valintakytkin ALAS-asentoon, kuormita ketjua jonkin verran ja tönäise vipua vastapäivään. Kokeile sitten uudestaan ilman kuormaa valintakytkin vapautusasennossa.



Kuva 1 Mittapiirros




Kuva 2


Vipupylpyrän ripustaminen

Varmista että pylpyrä ripustetaan riittävän kantokykyiseen silmukkaan, sakkeliin ym. Kun ketju on kiristetty, koukkujen on oltava linjassa keskenään (kuva 3 a).


HUOM! Pylpyrää, koukkuja ja ketjua on varjeltava sellaisilta kosketusrasituksilta, jotka aiheuttavat vääntymistä (kuva 3 b ja c sekä 4).



Kuva 3 a



Kuva 3 b



Kuva 3 c

Kuorman kiinnitys

Tarkista laitteisto hyvissä ajoin ennen käyttöä. Virheet kuorman kiinnityksessä voivat aiheuttaa vakavia vaaroja (ks. kuvaa 4 a-e).


Käytä vain riittävän kantavia remmejä ja silmukoita. Varmista että kuormaa ei ole ankkuroitu lattiaan/maahan eikä se ole muutenkaan juutuksissa kun nosto alkaa.

Nosto/veto

Kun valintakytkin on asennossa YLÖS vipua käännetään niin että ketju kiristyy ylös. Tarkista turvallisuus ennen kuin kuorma nostetaan haluttuun asemaan. Jos kuorma on liian kevyt käännettäväksi, pidä kiinni jarrurastista niin että kuulet napsauksen. Sen jälkeen voit kääntää vain yhdellä kädellä. Jos päästät vivun irti noston yhteydessä, kuormapainejarru pitää kuorman silti paikallaan. Vipupylyrää voidaan käyttää myös kuormien vetämiseen ja kiinnikiristämiseen.




Kuva 4 a
Silmukka
kuormittaa
koukun kärkeä!




Kuva 4 b
Yläkulma liian
suuri
silmukassa!
 α enint. 60°



Kuva 4 c Koukun
lukko estetty!



Kuva 4 d Koukun
kärkeen vaikuttaa
lisäksi vääntävä
kosketusrasitus!



Kuva 4 e
Kuormaketjua
ei saa
käyttää
silmukkana!

Muita turvatoimia

- Älä koskaan pidennä kääntövipua putkella tms. Vipuun saa käyttää vain käsivoimaa! Jos tuntuu liian raskaalta, vähennä kuormaa tai valitse suurempi pylpyrä.
- Varmista että kukaan ei oleskele riippuvan kuorman alla!
- Älä nosta liian pitkälle, niin että kuormakoukku tai pysäytyslenkki voi osua pylpyrän koteloon.
- Älä aseta vaihtokytkintä vapautusasemaan kuormituksen aikana
- Pylpyrää ei saa altistaa liikkuvalla kosketusrasitukselle esimerkiksi siten että pylpyrään kytketty kuorma tiputetaan korkealta.
- Älä koskaan jätä riippuvaa kuormaa vartioimatta pylpyrään.

Alaslasku

Kun valintakytkin on asennossa ALAS, vipua käännetään niin että kuorma laskeutuu. Sitten kun ketjusta on kokonaan poistettu kuormitus, valintakytkin viedään vapautusasentoon (N) jotta ketju voidaan nopeasti vetää läpi. (Ks. "Kuormittamattoman ketjun läpivettäminen", sivu 2).

Yhteisnosto

Yhteisnostoon sisältyy joitakin riskejä. Yhteisnostolla tarkoitetaan nostoa, jossa kahta tai useampaa ketjutaljaa käytetään samanaikaisesti nostamaan yhteistä kuormaa. Dynaamiset kuormitukset ja kuorman epätasainen jakautuminen yksittäisen ketjutaljan ylikuormittuessa saattavat aiheuttaa vaaratilanteen ihmisille sekä materiaaliavurioiden riskin.

Yhteisnosto on näin ollen tehtävä sellaisen pätevän henkilön valvonnassa, jolla on kokemusta yhteisnostosta.

Nostettavan kuorman kokonaispaino sekä sen painon jakautuminen on oltava tiedossa tai ne on laskettava.

Monista eri syistä johtuen painopisteen määrittäminen saattaa olla vaikeaa, mikä samalla vaikeuttaa kuorman jakamista eri ketjutaljoille. Kun käsitellään painavia ja jäykkiä kuormia eikä kaikkia tekijöitä voida tällöin arvioida oikein, on jokaisen ketjutaljan suurimmasta sallitusta kuormituksesta WLL vähennettävä vähintään 25 %. Yhteisnoston kokonaiskuorma ei saa ylittää yksittäisen ketjutaljan suurinta sallittua kuormitusta WLL.

Päivittäistarkastus

Joka päivä on ennen pylpyrän käyttöä kontrolloitava seuraavat asiat:

- Onko pylpyrä vääntynyt tai muuten vahingoittunut? Puuttuuko yksi tai useampia osia?
- Näkykö vääntymisen tai muun vaurioitumisen merkkejä ripustusvälineistössä (silmukka, sakkeli, pultti tms.)?
- Ovatko koukut kunnossa tai onko jokin niistä avattu?
- Ovatko koukkujen lukot kunnossa ja toimintakykyisiä?
- Valintakytkimen on toimittava virheettömästi.
- Pyyhi pylpyrä kuivaksi ja öljyä ketju tarvittaessa.

- Ketjun on oltava vahingoittumaton, ts. se ei saa olla kulunut eikä siinä saa olla vääntyneitä tai muuten vahingoittuneita lenkkejä.
- Ketju ei saa olla sykkyrällä eikä kiertynyt. Kaksiosaisessa vipupylpyrässä (6 tonnia) on riski, että ketju kiertyy kun alapylpyrä kääntyy ketjun silmukassa vahingossa väärin päin - useimmiten asennettaessa pylpyrää uudelleen tai siirrettäessä sitä työpisteestä toiseen. Ks. kuva 6.
- Ketjulukon on oltava vääntymätön ja vahingoittumaton.
- Jarrutuksen pitää olla kunnossa.

Jos pylpyrässä on vikoja tai puutteita, se on tarkastettava huolella ja annettava tarvittaessa asiantuntijan korjattavaksi ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

Jatkuva ylläpito - voitelu


Öljyä koukkujen lukot ja laakeroinnit. Lukituskoukku ja -pyörä sekä vaihteisto voidellaan rasvalla. Voideltaessa on oltava säästäväinen ja varovainen jotta voiteluainetta ei päädy jarrulevylle. Ketjun öljyminen pidentää sen käyttöikää.

Säännöllinen tarkastus


Säännöllinen tarkastus tehdään normaalisti vuosittain, jotta mahdolliset puutteet löydetään ja hoidetaan. Tarvittaessa (esim. usein käytettäessä) tehdään tarkastuksia useammin. Katso ”Säännöllisen tarkastuksen kohdelista”. Koukut ja ketju kontrolloidaan mahdollisten muodonmuutosten löytämiseksi.

Koukun tarkastus (ks. kuvaa 5 ja taulukkoa 2)

Koukkujen avonaisuusmitta A on tärkeä. Jos koukku on liian avoin, se on ollut alttiina ylikuormitukselle tai kuumuudelle. Siksi sen kantokyky on riittämätön. Koukut ovat voineet myös joutua alttiiksi pitkäaikaiselle kulumiselle (mitta B).



Kuva 5



Kuva 6

| Maksimikuorma tonnia | | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
|-----------------------------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Mallille | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Mitta I nimellisesti | mm | 22 | 28 | 32 | 36 | 44 | 50 | 65 |
| Mitta I enintään | mm | 24,4 | 31,1 | 35,5 | 40 | 48,8 | 55,5 | 72,2 |
| Mitta K nimellisesti | mm | 16,6 | 18,5 | 28,8 | 30 | 39 | 44,5 | 62,2 |
| Mitta K vähintään | mm | 14,9 | 16,7 | 21,2 | 25,9 | 35,1 | 40,0 | 56 |

Taulukko 2: Koukkumitat


Viallinen koukku on vaihdettava ennen kuin vipupyöpyrää taas käytetään!

Koukku on romutettava ja vaihdettava uuteen jos:

- I-mitan maksimiarvo ylitetään (taulukon 2 mukaan)
- K-mitan minimiarvo alitetaan (taulukon 2 mukaan)
- koukussa on halkeama tai se on vääntynyt tai muuten vahingoittunut.

Ketjun kontrollimittaus (ks. kuvaa 7)

Tarkista ketju koko pituudeltaan mahdollisten vääntyneiden tai muuten vahingoittuneiden lenkkien löytämiseksi. Tee epäilyttäville lenkeille kontrollimittaus. Mittaa kulutuskohdista. Mittaa myös 300 mm:n välein (normaalitapauksissa) viiden lenkin sisäinen pituus (jakautumismitta 5 x P taulukon 3 mukaan).



Taulukko 3 Ketjumat

| Maksimikuorma | tonnia | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 6 | 9 |
|---|---------------|-------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Mallille | | 1511 | 1512 | 1514 | 1515 | 1517 | 1520 | 1522 |
| Lenkin halkaisija nimellisesti | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Lenkin halkaisija vähintään | mm | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Jakautumismitta (5 x P) nimellisesti | mm | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Jakautumismitta (5 x P) enintään | mm | 61,8 | 77,2 | 92,7 | 108,1 | 144,2 | 144,2 | 144,2 |

Ketju on romutettava ja vaihdettava uuteen, jos:

- jossain lenkissä havaitaan halkeama
- jokin lenkki on vääntynyt tai muuten vahingoittunut
- jokin lenkki alittaa halkaisijan minimiarvon
- jakautumismittan maksimiarvo ylittyy jossain kohtaa
- ketju on vahingoittunut kuumuuden tai hitsausriskeiden vaikutuksesta.

Ketjua **ei** saa korjata – se on vaihdettava uuteen alkuperäiseen ketjuun. Jos ketjua halutaan pidentää, se on vaihdettava kokonaan uuteen pidempään ketjuun.

Korjaukset

Pylpyrään ei saa tehdä muutostöitä. Korjaukset on jätettävä asiantuntijan tehtäväksi. Vaihda vahingoittuneet osat ainoastaan SVEROn alkuperäisiin osiin. Tilaa osat jälleenmyyjältä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

SVERO LIFTING AB
Momarken 19, 556 50 Jönköping

vakuuttaa täten, että SVERO-palkkipuristin -15, ks. yllä, on valmistettu tavalla, joka täyttää EY:n konedirektiivin 2006/42/EY myöhempine lisäyksineen.



Anders Hallåker, toimitusjohtaja

Säännöllisen tarkastuksen kohdelista (normaalisti vuosittain – tarvittaessa useammin)


| <i>Päivittäin</i> | <i>Vuosittain</i> | <i>Tarkastuskohteet</i> | <i>Tarkastustapa</i> | <i>Huom.</i> |
|-------------------|-------------------|--|--|---|
| Merkintä | | | | |
| X | X | Tyypikilpi | Silmämääräisesti | Jos kilpi on vaikealukuinen, vaihda |
| Toiminta | | | | |
| X | X | Nosto- ja laskutoiminto | Kokeile ilman kuormaa | Pehmeästi napsahtavan äänen tulee kuulua |
| – | X | Nosto- ja laskutoiminto | Kokeile 125 % nimelliskuormasta vähintään 300 mm matkalla | Vipu toimii kevyesti. Akselipyörä ja ketju toimivat hyvin yhdessä. Jarru toimii. Ketju ei väännny eikä sotkeudu. Vivun käsivoima on tasainen. |
| X | X | Vaihtokytkin | Ohjaus | Vaihto helppoa |
| X | X | Vapaakäynti | Ohjaus | Toiminta |
| Koukut | | | | |
| X | | Koukun avonaisuus | Silmämääräisesti | Näyttää normaalilta |
| – | X | | Mittaa | Ks. kuvaa 5 ja taulukkoa 2 |
| X | | Vääntyneisyys | Silmämääräisesti | Ei näkyvää vääntyneisyyttä |
| X | X | Koukun laakerointi | Silmämääräisesti | Ei epänormaalia klappia |
| X | | Kuluneisuus, halkeamat, vääntyneisyys ja korroosio | Silmämääräisesti | Ei näkyviä vaurioita |
| – | X | | Mittaa | Ks. kuvaa 5 ja taulukkoa 2 |
| X | X | Koukukulukot | Silmämääräisesti | Toimii, jousi kunnossa |
| Ketju | | | | |
| X | | Jakautuminen | Silmämääräisesti | Näyttää normaalilta. |
| – | X | | Mittaa | Mittaa jos epäilyttää. Ks. kuvaa 7 ja taulukkoa 3 |
| X | | Kuluminen | Silmämääräisesti | Näyttää virheettömältä. Mittaa jos epäilyttää |
| – | X | | Mittaa | Ks. kuvaa 7 ja taulukkoa 3 |
| X | X | Vääntyneisyys | Silmämääräisesti | Ei vääntyneisyyttä Mittaa jos epäilyttää |
| X | X | Halkeamat ym. | Silmämääräisesti | Ei halkeamia |
| X | X | Ruoste | Silmämääräisesti | Ei ruostetta |
| Kotelo | | | | |
| X | X | Kotelo | Silmämääräisesti | Ei vääntyneisyyttä eikä ruostetta |
| – | X | Kääntövipu | Silmämääräisesti | Ei vääntyneisyyttä |
| – | X | Akselipyörä | Silmämääräisesti | Ei vakavaa kuluneisuutta eikä halkeamia. Ei murtumia eikä vääntyneisyyttä. |
| – | X | Laakeroinnit | Silmämääräisesti, kokeile | Ei vaurioita, toimii kevyesti |
| – | X | Vaihteisto | Silmämääräisesti | Ei vakavaa kuluneisuutta eikä murtumia |
| X | X | Ketjulukko | Silmämääräisesti | Ei puutu, ei vääntynyt |
| Ruuvit | | | | |
| X | X | Ruuvit, mutterit, nitit, tapit ym. | Silmämääräisesti | Mitään ei saa puuttua. Löystyneet kiristetään. Vaihda tarvittaessa |
| Jarru | | | | |
| – | X | Jarrulevy | Silmämääräisesti | Vaihda kulunut jarrulevy |
| – | X | Jarruruuvi | Silmämääräisesti | Ei vakavaa kulumista |
| – | X | Lukituskoukku ja -pyörä | Silmämääräisesti | Vaihda kulunet osat Voitele varovasti rasvalla |

SVERO Lever block -15 – spare parts 0,25 t

When ordering spare parts, specify model, WLL, part number and the quantity needed.

When ordering chain, also specify lifting height.

If the load chain has been damaged or worn out the load sheave probably has to be replaced.



SVERO Lever block - 15 – spare parts list 0,25 t


| Pos | Description | 0,25 t | Pos | Description | 0,25 t |
|------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Gear cover | 1511001 | 30 | Handle rubber grip | 1511030 |
| 3 | Drive shaft | 1511003 | 31 | Selector plate | 1511031 |
| 4 | Splined gear | 1511004 | 32 | Name plate | 1511032 |
| 5 | Right side plate assy | 1511005 | 33 | Hand wheel | 1511033 |
| 6 | Load chain sprocket | 1511006 | 34 | Steel wire retainer | 1511034 |
| 7 | Bushing A | 1511007 | 36 | Hand wheel name plate | 1511036 |
| 8 | Stay bolt C | 1511008 | 37 | Stay bolt B | 1511037 |
| 9 | Top hook shaft | 1511009 | 38 | Bushing | 1511038 |
| 10 | Bushing B | 1511010 | 41 | Load Chain | 1511041 |
| 11 | Chain stripper | 1511011 | 42 | Chain ring | 1511042 |
| 12 | Stay bolt A | 1511012 | 45 | Warning plate assy | 1511045 |
| 13 | Guide roller | 1511013 | 46 | Top hook assy | 1511046 |
| 14 | Left side plate assy | 1511014 | 47 | Safety latch assy | 1511047 |
| 15 | Pawl spring | 1511015 | 61 | Bottom hook assy | 1511061 |
| 16 | Pawl | 1511016 | 62 | Bottom hook pin | 1511062 |
| 17 | Brake seat | 1711017 | 71 | Metal lock nut | 1511071 |
| 18 | Free spring | 1511018 | 72 | Metal lock nut | 1511072 |
| 19 | Friction plate | 1511019 | 73 | Circlip | 1511073 |
| 20 | Ratchet wheel | 1511020 | 74 | Pawl washer | 1511074 |
| 21 | Ratchet wheel cover assy | 1511021 | 75 | Cross head screw | 1511075 |
| 22 | Changeover ratchet wheel | 1511022 | 76 | Flat washer | 1511076 |
| 23 | Spring seat | 1511023 | 77 | Spring pin | 1511077 |
| 24 | Right lever handle assy | 1511024 | 78 | Name plate rivet | 1511078 |
| 25 | Handle assy | 1511025 | 79 | Split pin | 1511079 |
| 26 | Changeover pawl | 1511026 | 80 | Hexagon nut | 1511080 |
| 27 | Spring pin | 1511027 | 81 | Cross head screw | 1511081 |
| 28 | Changeover spring | 1511028 | 82 | Light spring washer | 1511082 |
| 29 | Selector plate shaft | 1511029 | 88 | Metal lock nut | 1811088 |

SVERO Lever block -15 – spare parts 0,5 – 6 t

When ordering spare parts, specify model, WLL, part number and the quantity needed.

When ordering chain, also specify lifting height.

If the load chain has been damaged or worn out the load sheave probably has to be replaced.



| Pos | Description | 0,5 t | 1 t | 1,5 t | 3 t | 6 t |
|-----|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Gear cover assy | 1512001 | 1514001 | 1515001 | 1517001 | 1520001 |
| 2 | Disc gear assy | 1512002 | 1514002 | 1515002 | 1517002 | 1520002 |
| 3 | Drive shaft | 1512003 | 1514003 | 1515003 | 1517003 | 1520003 |
| 4 | Splined gear | 1512004 | 1514004 | 1515004 | 1517004 | 1520004 |
| 5 | Right side plate assy | 1512005 | 1514005 | 1515005 | 1517005 | 1520005 |
| 6 | Load chain sprocket | 1512006 | 1514006 | 1515006 | 1517006 | 1520006 |
| 8 | Chain guide | 1512008 | 1514008 | 1515008 | 1517008 | 1520008 |
| 9 | Top hook shaft | 1512009 | 1514009 | 1515009 | 1517009 | 1520009 |
| 10 | Chain leader A | 1512010 | 1514010 | 1515010 | 1517010 | 1520010 |
| 11 | Chain stripper | 1512011 | 1514011 | 1515011 | 1517011 | 1520011 |
| 12 | Stay bolt B | 1512012 | 1514012 | 1515012 | 1517012 | 1520012 |
| 13 | Chain leader B | 1512013 | 1514013 | 1515013 | 1517013 | 1520013 |
| 14 | Left side plate assy | 1512014 | 1514014 | 1515014 | 1517014 | 1520014 |
| 15 | Pawl spring | 1512015 | 1514015 | 1515015 | 1517015 | 1520015 |
| 16 | Pawl | 1512016 | 1514016 | 1515016 | 1517016 | 1520016 |
| 17 | Brake seat | 1712017 | 1514017 | 1515017 | 1517017 | 1520017 |
| 18 | Free spring | 1812018 | 1514018 | 1515018 | 1517018 | 1520018 |
| 19 | Friction plate | 1512019 | 1514019 | 1515019 | 1517019 | 1520019 |
| 20 | Ratchet wheel | 1512020 | 1514020 | 1515020 | 1517020 | 1520020 |
| 21 | Ratchet wheel cover assy | 1512021 | 1514021 | 1515021 | 1517021 | 1520021 |
| 22 | Changeover ratchet wheel | 1512022 | 1514022 | 1515022 | 1517022 | 1520022 |
| 25 | Handle assy | 1512025 | 1514025 | 1515025 | 1517025 | 1520025 |
| 26 | Changeover pawl | 1512026 | 1514026 | 1515026 | 1517026 | 1520026 |
| 27 | Spring pin | 1512027 | 1514027 | 1515027 | 1517027 | 1520027 |
| 28 | Changeover spring | 1512028 | 1514028 | 1515028 | 1517028 | 1520028 |
| 29 | Selector plate shaft | 1512029 | 1514029 | 1515029 | 1517029 | 1520029 |
| 30 | Handle rubber grip | 1512030 | 1514030 | 1515030 | 1517030 | 1520030 |
| 31 | Selector plate | 1512031 | 1514031 | 1515031 | 1517031 | 1520031 |
| 32 | Name plate | 1512032 | 1514032 | 1515032 | 1517032 | 1520032 |
| 33 | Hand wheel | 1512033 | 1514033 | 1515033 | 1517033 | 1520033 |
| 34 | Steel wire retainer | 1512034 | 1514034 | 1515034 | 1517034 | 1520034 |
| 36 | Hand wheel name plate | 1512036 | 1514036 | 1515036 | 1517036 | 1520036 |
| 41 | Load Chain | 1512041 | 1514041 | 1515041 | 1517041 | 1520041 |
| 42 | Chain ring | 1512042 | 1514042 | 1515042 | 1517042 | 1520042 |
| 45 | Warning plate assy | 1512045 | 1514045 | 1515045 | 1517045 | 1520045 |
| 46 | Top hook assy | 1512046 | 1514046 | 1515046 | 1517046 | 1520046 |
| 47 | Safety latch assy | 1512047 | 1514047 | 1515047 | 1517047 | 1520047 |
| 48 | Top hook pin | - | - | - | - | 1520048 |
| 60 | Bottom hook assy | 1512060 | 1514060 | 1515060 | 1517060 | 1520060 |
| 61 | Hook assy | 1512061 | 1514061 | 1515061 | 1517061 | 1520061 |

| Pos | Description | 0,5 t | 1 t | 1,5 t | 3 t | 6 t |
|------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| 62 | Bottom hook pin | 1512062 | 1514062 | 1515062 | 1517062 | 1520062 |
| 63 | Bottom hook connector assy | 1512063 | 1514063 | 1515063 | 1517063 | 1520063 |
| 64 | Idler sheave assy | 1512064 | 1514064 | 1515064 | 1517064 | 1520064 |
| 71 | Metal lock nut | 1512071 | 1514071 | 1515071 | 1517071 | 1520071 |
| 73 | Circlip | 1512073 | 1514073 | 1515073 | 1517073 | 1520073 |
| 74 | Circlip | 1512074 | 1514074 | 1515074 | 1517074 | 1520074 |
| 75 | Bolt | 1512075 | 1514075 | 1515075 | 1517075 | 1520075 |
| 76 | Light spring washer | 1512076 | 1514076 | 1515076 | 1517076 | 1520076 |
| 77 | Spring pin | 1512077 | 1514077 | 1515077 | 1517077 | 1520077 |
| 78 | Name plate rivet | 1512078 | 1514078 | 1515078 | 1517078 | 1520078 |
| 79 | Split pin | 1512079 | 1514079 | 1515079 | 1517079 | 1520079 |
| 80 | Hexagon nut | 1512080 | 1514080 | 1515080 | 1517080 | 1520080 |
| 86 | Metal lock nut | 1512086 | 1514086 | 1515086 | 1517086 | 1520086 |
| 87 | Metal lock nut | 1512087 | 1514087 | 1515087 | 1517087 | 1520087 |
| 88 | Bolt | 1512088 | 1514088 | 1515088 | 1517088 | 1520088 |

